

漆膜回粘

- 一. 症状：产品在包装后，涂层面出现有包装膜的粘性痕迹
- 二. 主要原因：
 - 1. 涂料中的慢干剂添加过多
 - 2. 双组份的涂料中硬化剂添加不够
 - 3. 涂层表面被污染
 - 4. 空气相对湿度过高，添加过多的防白水
 - 5. 多层喷涂时，底层干燥不彻底即进行上涂
 - 6. 涂料的硬度不够
 - 7. 包装前，涂层没有完全干燥
- 三. 解决方法：
 - 1. 选择与季节性气候相适应的添加剂
 - 2. 双组份的涂料应按标准添加硬化剂
 - 3. 防白水添加量不要过量（建议不超过 5%）
 - 4. 多层喷涂时，要确保涂层之间的彻底干燥
 - 5. 选择硬度得当的涂料
 - 6. 包装前，确保涂层表面彻底干燥至可包装的程度